SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!

SECAMANOS ELÉCTRICO EMPOTRADO INOX

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Secador de manos eléctrico inox empotrado

Ref. **SMH-91**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220-240 V, frecuencia 50Hz o 60 Hz, 2200 W
Temperatura de aire	55°C - Temperatura ambiente 25°C
Velocidad de aire	14.5 m/s
Motor	100 W
Protección térmica motor	Termostato con restablecimiento automático de corte a 105°C
Resistencia	2100 W. Termostato con restablecimiento automático de corte a 87°C
Tiempo de secado	Menos de 35 segundos
Funcionamiento	Automático por infrarrojos, auto-ajustable
Detección	Ajustable de 51 a 330 mm, estándar 180±20 mm
Temporización	Parada de seguridad tras 60 segundos sin interrupción
Indíce de protección	IP21
Isolación eléctrica	Clase 1
Dimensiones	L340 x P156 x H361 mm
Hueco en la pared	L323 x P158 x H346 mm
Peso	4.8 kg (6.6 kg bruto para el transporte)
Panel frontal	Acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, esp. 1.2 mm

PELIGRO

- Una conexión a la tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas graves.
- Conexión eléctrica de 3 cables, con el cable de tierra enlazado a la base del secamanos.

ATENCIÓN

- Instalación realizada únicamente por personal cualificado.
- Utilice cables eléctricos de sección 2.5 mm^2 de acuerdo con las normas vigentes.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.

NOTAS

- No se recomienda instalar este secamanos por encima de un lavabo. En ese caso, asegúrese que no habrá reflejos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su distribuidor o por una persona cualificada para evitar cualquier peligro. Desconectar el cable fijo únicamente de acuerdo con las normas de conexión eléctrica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ALTURAS RECOMENDADAS

Hombre	1250 mm
Mujer	1200 mm
Niños 4-7 años	1050 mm
Niños 8-10 años	1100 mm
Niños 11-13 años	1150 mm
Niños 14-16 años	1200 mm
P.M.R	1100 mm

(entre la parte inferior del secamanos y el suelo acabado)

USO

- Sin contacto manual.
- Sacuda el exceso de agua de las manos.
- Coloque las manos sobre la salida de aire para iniciar el secado.
- Frote las manos ligeramente y con rápidez.
- Parada automática después de retirar las manos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda un mantenimiento periódico para asegurar un funcionamiento óptimo

- Corte la alimentación eléctrica.
- Retire los 2 tornillos y la cubierta.
- Elimine todo el polvo al interior del secamanos.
- Limpie la cubierta con un paño húmedo y una solución de limpieza suave. No sumergir.
- No utilizar abrasivos en la cubierta.

1 Retire el panel frontal de la caja de empotramiento



2 Retire la unidad principal de la caja de empotramiento



3 Inserte el anillo de nailon en el orificio lateral de la caja de empotramiento. Inserte la caja en la pared y fíjela



4 Vuelva a colocar y fije la unidad principal en la caja de empotramiento



5 Conexiones:



6 Atornille el panel frontal inox en la caja de empotramiento





DESCRIPCIÓN			
01	Panel frontal	**09**	Placa de fijación
02	Tornillo de fijación (x4)	**10**	Anillo de nailon
03	Circuito electrónico	**11**	Abrazadera cable
04	Resistencia	**12**	Aislamiento mylar
05	Soplador	**13**	Terminal
06	Caja soplador	**14**	Motor
07	Rejilla salida de aire	**15**	Detección
08	Caja de empotramiento	**16**	Capacitor motor

GARANTÍA LIMITADA

Este secamanos tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.

Si durante este periodo se constata un defecto por uso normal, usted se beneficiará, a discreción de SUPRATECH, ya sea del reemplazo, de la reparación de las piezas defectuosas por defecto de material o por defecto de fabricación.

SUPRATECH no se responsabiliza por los gastos de mano de obra, instalación u otros gastos accesorios y gastos indirectos distintos de los indicados arriba.

En ningún caso la responsabilidad de SUPRATECH excederá el precio de compra del producto.

Esta garantía no se aplica a los fallos debidos a una instalación o mantenimiento incorrectos, al desgaste normal o al deterioro.

Esta exclusión de garantía incluye, pero no se limita a:

- Instalación incorrecta.
- Uso inadecuado, modificación, defecto o falta de mantenimiento.
- Piezas desgastadas.
- Vandalismo.

El no respetar las precauciones de seguridad y/o las recomendaciones de instalación descritas en este guía cancelará la garantía.

Para cualquier reclamación de garantía, póngase en contacto con su instalador, distribuidor o SUPRATECH.

Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente para su reclamación: descripción completa de la avería, referencia del producto y número de serie, prueba de

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este producto está sujeto a la directiva 2002/96/CE (WEEE) sobre la gestión de residuos eléctricos. Los residuos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Recíclelos en puntos de recogida adecuados.

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel. +33 (0)2 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com

05.2026