


Urinoir céramique VAO avec détecteur infrarouge intégré

Référence : **S14B**


EN ISO 9001:2015



FONCTION




ÉQUIPEMENTS FOURNIS



Pièce n°	Réf.	Quantité
1	SAN-44613	1
2	SAN-45995	1
3	SAN-47730	1
4	SAN-45252	1
5	SAN-46144	1
6	SAN-47338	1
7	SAN-46194	1
8	SAN-45812	2
9	SAN-45816	1
10	SAN-46268	1
11	SAN-47730	1
12	SAN-45940	1
13	SAN-47730	2
14		2
15		2
16		2
17		2
18	SAN-45935	1
19	SAN-46373	1
20	SAN-44579	4
21	SAN-46741	1









DIMENSIONS











	A	B	C	D	E
mm	430	308	190	65	20

1 - Évacuation ø 50 mm
2 - Arrivée d'eau G1/2"



INSTALLATION



INSTALLATION



INSTALLATION



CONTRÔLE DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE

	INDICATION	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
10 - 0 % capacité		EN FONCTION	RECOMMANDÉ
0 % capacité		ARRÊT	OBLIGATOIRE

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandée une fois par an.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. SLD03 : Télécommande pour le réglage des détections infrarouges

Réf. SLA36 : Lot de 4 piles alcalines

